

Прайс-лист на ремонт и модернизацию ПВХ конструкций

Наименование		Расшифровка	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1. Выезд мастера для проведения инспекционного осмотра		1.1 по Перми	выезд	200 руб.
		1.2 отдаленные районы Перми (Гайва, Закамск и т.п.)	выезд	500 руб.
		1.3 за пределы г. Пермь	км	10 руб./км.
2. Техническое обслуживание	2.1 Окно	2.1.1 регулировка створки	шт.	300
		2.1.2 сложная регулировка створки ¹	шт.	350
		2.1.3 переборка фурнитуры	шт.	400
		2.1.4 чистка, смазка фурнитуры	шт.	100
		2.1.5 переклинка створки окна	шт.	600
		2.1.6 герметизация швов по контуру силиконом	м.п.	100
		2.1.7 герметизация швов по контуру жидким пластиком	м.п.	150
		2.1.8 закрепление оконной ручки	шт.	100
	2.2 Балконная дверь	2.2.1 регулировка балконной двери	шт.	350
		2.2.2 сложная регулировка балконной двери ¹	шт.	400
		2.2.3 переборка фурнитуры	шт.	500
		2.2.4 чистка, смазка фурнитуры	шт.	100
		2.2.5 переклинка створки балконной двери	шт.	650
		2.2.6 герметизация швов по контуру силиконом	м.п.	100
		2.2.7 герметизация швов по контуру жидким пластиком	м.п.	150
		2.2.8 закрепление балконной ручки	шт.	100
	2.3 Входная группа	2.3.1 регулировка входной двери	шт.	700
		2.3.2 сложная регулировка входной двери ¹	шт.	800
		2.3.3 переборка фурнитуры	шт.	400
		2.3.4 переклинка створки входной двери	шт.	700
		2.3.5 закрепление петель на входной двери	дверь	450
2.3.6 переустановка петель на входной двери		дверь	1 000	
2.3.7 регулировка, закрепление доводчика		шт.	300	
2.3.8 закрепление дверной ручки-скобы		шт.	250	
3. Установка, замена, модернизация фурнитуры	3.1 Ручки	3.1.1 замена оконной ручки белого цвета	шт.	400
		3.1.2 замена цветной оконной ручки	шт.	800
		3.1.3 замена ручки-скобы белого цвета	пара	3 000
		3.1.4 замена цветной ручки-скобы	пара	3 350
		3.1.5 замена наружной балконной ручки, пластик	шт.	350
		3.1.6 замена наружной балконной ручки, алюминий	шт.	450
		3.1.7 замена нажимного гарнитура, белый	пара	1 500
		3.1.8 замена нажимного гарнитура, цветной	пара	2 000
		3.1.9 установка двухсторонней ручки на б/дверь	пара	1 050
		3.1.10 установка двухсторонней ручки на б/дверь с ключом	пара	1 300
		3.1.11 ручка с ключом	шт.	1 200
	3.2 Фурнитура для окна	3.2.1 замена основного запора на створке окна	шт.	700
		3.2.2 замена среднего запора на створке окна	шт.	700
		3.2.3 замена ножниц с микро проветриванием на створке окна	шт.	1 100
		3.2.4 замена фрамужной петли	шт.	700
3.2.5 замена оконной петли		шт.	700	
3.2.6 замена ножниц откидных с удерживающей планкой до 80 кг		шт.	1 100	
3.2.7 замена угловой передачи на створке окна с 1 цапфой		шт.	900	
3.2.8 замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами		шт.	1 100	
3.2.9 замена угловой передачи на створке окна с 2-я противовзл. цапфами		шт.	1 400	
3.2.10 замена нижнего шпингалета основного запора на створке окна		шт.	800	
3.2.11 замена ответных частей на раме окна		шт.	50	
3.2.12 замена противовзломных ответных частей на раме окна		шт.	250	
3.2.13 замена поворотнo-откидной планки		шт.	350	
3.2.14 установка ограничителя открывания (гребенка)		шт.	400	
3.3 Фурнитура для балконной двери	3.2.15 установка 5-ти ступенчатого микропроветривания WH	шт.	600	
	3.2.16 установка 5-ти ступенчатого микропроветривания MACO	шт.	1 100	
	3.2.17 замена откидной фурнитуры на окне	комплект	2 350	
	3.2.18 замена противовзломной пов.-отк. фурнитуры на окне	комплект	3 700	
	3.2.19 замена пов.-отк. фурнитуры на деревянном евроокне	комплект	4 350	
	3.2.20 замена пов.-отк. фурнитуры на окне <0,6м*1,3м	комплект	2 200	
	3.2.21 замена пов.-отк. фурнитуры на окне >0,6м*1,3м	комплект	2 800	
	3.3.1 замена основного запора на створке двери	шт.	1 100	
	3.3.2 замена среднего запора на створке двери	шт.	1 300	
	3.3.3 замена ножниц с микро проветриванием на створке двери	шт.	1 400	
	3.3.4 замена угловой передачи на створке окна с 1 цапфой	шт.	1 000	
3.3.5 замена угловой передачи на створке окна с 2-я цапфами	шт.	1 300		
3.3.6 замена угловой передачи на створке окна с 2-я противовзломными цапфами	шт.	1 500		
3.3.7 замена нижнего шпингалета основного запора на створке двери	шт.	900		
3.3.8 установка защелки на балконную дверь	шт.	450		
3.3.9 замена ответных частей на раме двери	шт.	50		
3.3.10 петля балконной двери	шт.	650		
3.3.11 замена противовзломных ответных частей на раме б/двери	шт.	250		
3.3.12 замена поворотнo-откидной планки	шт.	350		
3.3.13 установка бокового прижима	шт.	350		
3.3.14 замена противовзломной пов.-отк. фурнитуры	комплект	4 350		
3.3.15 замена пов.-отк. фурнитуры на двери <0,6м*2,1м	комплект	3 000		
3.3.15 замена пов.-отк. фурнитуры на двери >0,6м*2,1м	комплект	3 350		

Наименование		Расшифровка	Ед. изм.	Стоимость, руб.	
4. Дверная фурнитура	4.1 Петли дверные	4.1.1 петля на входную дверь ПВХ до 150 кг	шт.	1 000	
		4.1.2 петли на входную дверь ПВХ до 150 кг	комплект (3 шт.)	3 000	
		4.1.3 петля на входную алюминиевую дверь до 150 кг	шт.	1 350	
		4.1.4 петли на входную алюминиевую дверь до 150 кг	комплект (3 шт.)	4 000	
		4.1.5 петля противозломная (40800) на входную дверь ПВХ до 200 кг	шт.	2 500	
		4.1.6 петля противозломная (40800) на входную дверь ПВХ до 200 кг	комплект (3 шт.)	7 500	
	4.2 Замки	4.2.1 замок с ригельным запором и роликовой защелкой	шт.	2 350	
		4.2.2 замок с ригельным запором, защелкой и нажимным гарнитуром	шт.	4 350	
		4.2.3 многозапорный замок	шт.	5 350	
		4.2.4 многозапорный замок с нажимным гарнитуром	шт.	5 000	
		4.2.5 высверливание профиля под замок	шт.	450	
		4.2.6 замена личинки замка	шт.	1 100	
		4.2.7 замена ответной планки замка	шт.	700	
		4.2.8 шульповой шпингалета на входную дверь с защелками	шт.	1 000	
		4.2.9 усиленный шульпового шпингалет на дверь с защелками	шт.	1 100	
4.3 Доводчики	4.3.1 установка доводчика на межкомнатные двери до 80 кг (рычажный)	шт.	2 000		
	4.3.2 установка доводчика на входные двери до 120 кг (рычажный)	шт.	3 000		
	4.3.3 установка доводчика на входные двери до 120 кг, морозоустойчивый (рычажный)	шт.	5 000		
5. Уплотнитель	5.1 замена притворного уплотнителя на окне или б/двери ПВХ (228 КВЕ)	м.п.	90		
	5.2 замена притворного уплотнителя на усиленной двери	м.п.	250		
	5.3 замена притворного уплотнителя на деревянном евроокне	м.п.	250		
	5.4 замена притворного уплотнителя на алюминиевом окне	м.п.	250		
	5.5 замена уплотнителя под стеклопакет (255 КВЕ)	м.п.	250		
	5.6 расширение паза под уплотнитель	м.п.	50		
6. Стеклопакеты, стекла, сэндвич панели	6.1 Замена	6.1.1 стекло 4 мм	м.кв.	1 500	
		6.1.2 стекло 6 мм	м.кв.	1 950	
		6.1.3 стекло триплекс 6 мм	м.кв.	4 050	
		6.1.3 однокамерный с/п	м.кв.	2 750	
		6.1.4 двухкамерный с/п	м.кв.	3 500	
		6.1.5 сэндвич 24 мм	м.кв.	1 950	
		6.1.6 сэндвич 32 мм	м.кв.	2 100	
		6.1.7 бронирование сэндвича железом	м.кв.	1 350	
		6.1.8 энергосберегающее стекло	%	10% к п.4.1.1-4.1.4	
	6.1.9 замена штапиков	м.п.	200		
	6.2 Прочие работы	6.2.1 декоративные наклейки поверх стеклопакета (фальшпереплет)	м.п.	от 200 руб./м.п.	
		6.2.2 декоративные раскладки внутри стеклопакета (доплата к п. 6.1.3-6.1.4)	м.п.	от 300 руб./м.п.	
		6.2.4 тонировка внутри стеклопакета (доплата к п. 6.1.3-6.1.4)	м.кв.	от 600 руб./кв.м.	
		6.2.5 бронирование стеклопакета пленкой А1 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4)	м.кв.	2 000	
		6.2.6 бронирование стеклопакета пленкой А2 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4)	м.кв.	2 750	
		6.2.7 бронирование стеклопакета пленкой А3 (доплата к п. 6.1.3-6.1.4)	м.кв.	4 500	
		<i>Цена указана для стандартных с/пакетов площадью менее 2 м.кв. Для прочих с/пакетов (нестандартной формы или размера) - цена договорная. Цены по замене с/пакета включают в себя доставку по городу. Доставка за пределы города осуществляется по цене 10 руб./км</i>			
	7. Москитные сетки	7.1 Изготовление и установка	7.1.1 алюминиевая москитная сетка на окно	< 700*1400	1 200
			> 700*1400	1 700	
7.1.2 алюминиевая москитная сетка на б/дверь			< 700*2100	2 700	
			> 700*2100	3 350	
7.1.3 коричневая м/с (доплата к п. 7.1.1-7.1.2)			руб.	300	
7.1.4 роликовая м/с на лоджию			м.кв.	от 2000 руб.	
7.1.5 "мягкая" москитная сетка			шт.	900	
8. Декоративные наклейки	8.1 декоративные наклейки на оконные петли, белые	комплект	200		
	8.2 декоративные наклейки на оконные петли, цветные	комплект	350		
	8.3 заглушки на подоконник	шт.	200		
	8.4 заглушки водоотводного канала	шт.	50		
9. Прочее	9.1 набор по уходу за ПВХ окнами	шт.	700		

¹ - регулировка устаревшего типа фурнитуры, труднодоступных или сильнозагрязненных элементов фурнитуры (регулирующие пазы в цементе или штукатурке и т.п.), конструкция с дефектами монтажа